



Návod k montáži a používání

PZ 01 – Nerezový podlahový žlábek ke stěně s/bez stavěcích nohou

Základní technické údaje

Maximální průtok	45 l/min
Maximální nosnost mřížky	150 kg (měřeno při rovnoměrném zatížení na ploše 70 × 70 mm)
Max. tloušťka dlažby vč. lepidla a hydroizolace	17 mm
Max. tloušťka obkladů vč. lepidla a hydroizolace	17 mm
Webová stránka produktu	PZ 01



Popis nerezového žlábků

- PZ 01 je nerezový podlahový žlábek, určený k umístění ke stěně. Součástí žlábků je kolmý lem pod obklady na stěně na jedné straně a plochý lem pod dlažbu na zemi na ostatních stranách.
- Odpad $d = 50$ mm je řešen na kraji směrem ke středu.
- Provedení žlábků je levé nebo pravé – dle umístění odpadu při pohledu na žlábek zepředu.

Instalace nerezového žlábků

Stavební připravenost pro montáž

- Vhodný otvor pro ustavení žlábků.
- Připraveno odpadní potrubí.
- Připravena hydroizolace dle projektu.



Montáž

- Usadit žlábek na místo a propojit ho s odpadním potrubím. Ustavit výškově – (pomocí stavěcích nohou, nebo vhodným podložením) horní hrana žlábků musí být vodorovně v úrovni podlahy. Zalít betonem či jinou hmotou dle stavební dokumentace. Před zaléváním je nutno žlábek zajistit (např. rozpěrkou) proti deformaci.
- Napojit hydroizolaci A i C.
- Dokončit obklady B a dlažbu D.
- Do žlábků vložit krycí pochůznou mřížku. Vyšší strana mřížky musí být u odpadu.



Dodaný materiál

- Nerezový žlábek 1 ks
- Krycí mřížka 1 ks
- HT koleno d 50 mm 2 ks
- Háček na vyndávání mřížky 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**
- Doporučené přípravky firmy WÜRTH:
 - prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1
 - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.
- Jiný způsob čištění není povolen.